
# SENSORI FOTOELETTRICI MINIATURIZZATI A SOPPRESSIONE DI SFONDO E DI PRIMO PIANO

# CX-440



# Sensore ad elevate prestazioni per distanze fino a 300 mm





# Elevata precisione

Può rilevare oggetti di diverso colore con spessori di soli 0,4 mm senza dover configurare il sensore nelle linee di produzione.

Un trimmer a cinque giri permette un facile e preciso settaggio.




# Mantenimento delle prestazioni

Le prestazioni dei sensori vengono mantenute anche in condizioni ambientali critiche di -25° C.

#### Ingombri ridotti

La profondità è di soli 20 mm. I fori di fissaggio sono conformi agli standard europei 25.4 mm.




# **Facile allineamento**

Grazie all'emissione dello spot a led rosso visibile il puntamento è estremamente rapido e preciso.



# Basso consumo

I sensori consumano circa il 45% in meno di un sensore convenzionale. Caratteristica che permette di preservare l'ambiente.



# Resistenza ai disturbi esterni

I sensori sono protetti contro i disturbi elettromagnetici generati da motori, inverter e altri dispositivi, inoltre sono immuni dalla luce generata da lampade fluorescenti o altre luci esterne.

#### Resistente a vapori e soluzioni alcoliche

La speciale custodia in policarbonato consente l'installazione del sensore in ambienti dove sono presenti vapori o detergenti a base di etanolo, ad esempio nei processi di produzione come food processing ecc.

Il grado di protezione è IP67. Può essere usato in presenza di spruzzi d'acqua.



# Nuova confezione ecologica

Viene utilizzata una nuova confezione che consente di risparmiare l'utilizzo di materiali naturali.

La nuova confezione in polietilene non produce gas tossici in caso di incendio.



BGS

# LE FUNZIONI DI BGS/ FGS permettono regolazioni più mirate!

# La funzione di BGS è quella più adatta per il seguente caso

# Soppressione di sfondo


Quando l'oggetto e lo sfondo sono su piani diversi.



#### Impostazioni

Impostare il selettore di funzione nel modo "L" (impulso luce) e regolare il trimmer fino a che il sensore segnali la presenza di un oggetto.

Insensibile al colore dello sfondo o agli oggetti in movimento dietro al nastro trasportatore.






# Funzione di BGS (Soppressione di sfondo)

Il sensore percepisce che un oggetto è presente mediante l'elemento di ricezione A (elemento a 2 segmenti).

Questa funzione è utile quando l'oggetto e lo sfondo sono su piani diversi, ossia il sensore è impostato in modo da essere insensibile al colore dello sfondo e agli oggetti e/o persone in movimento oltre l'oggetto da rilevare, (es.: nastro trasportatore).



La funzione di FGS è quella più adatta per il seguente caso

# Soppressione di primo piano

Quando l'oggetto e lo sfondo sono vicini. Quando l'oggetto è lucido od irregolare.



#### **Impostazioni**

Impostare il selettore di funzione nel modo "D" (impulso buio) e regolare il trimmer in modo che il sensore si spenga all'assenza dell'oggetto

Il sensore si attiva quando un oggetto passa sul nastro trasportatore.






#### Funzione di FGS (Soppressione di primo piano)

Il sensore percepisce mediante l'elemento di ricezione B, (elemento a due segmenti), che non vi sono oggetti presenti. Questa funzione è utile quando l'oggetto e lo sfondo sono vicini o se l'oggetto è lucido od irregolare.

Tuttavia, rilevare è impossibile se non c'è uno sfondo (nastro trasportatore, ecc.).




FGS

# Vari modelli

Tutti i modelli sono disponibili con connettore M8, oppure già cablati. Sono disponibili due lunghezze di cavo differenti 2 o 5 m.



# Tipo con cavo




# **Funzione antinterferenze**

Questa funzione è integrata. È possibile installare due sensori affian-


# **APPLICAZIONI**

# Rilevamento oggetti sottili

Oggetti sottili quali biscotti o cioccolato su nastro trasportatore possono essere rilevati con sicurezza e precisione.



#### Rilevamento su linee produttive vicine La rilevazione può avvenire con sicurezza su linee di produzione vicine sen-



# Rilevameneto di oggetti sovrapposti

Due oggetti sottili sovrapposti di diverso colore e materiale possono essere rilevati con sicurezza.



# **MODELLI DISPONIBILI**

Tipo	Aspetto	Compo di rilovompoto	Codice		_
Про		Campo di rilevamneto	Uscita NPN	Uscsita PNP	Emettitore
Campo di riflessione regolabile Spot piccolo		Da 2 a 50 mm	CX-441	CX-441-P	I FD *****
			CX-443	CX-443-P	
po di regola Spot p		Da 15 a 100 mm	CX-444	CX-444-P	LED rosso
Cam		da 20 a 300 mm	CX-442	CX-442-P	

#### Avvertenze: La staffa di fissaggio non viene fornita con il sensore, quindi è da ordinarsi separatamente. Vedi tabella di selezione accessori.

 $({}^\star)$  Il campo di rilevamento corrisponde al campo di rilevamento massimo che può essere regolato con il regolatore di distanza;

Il sensore può rilevare un oggetto ad una distanza minima di 2 mm [CX-442(-P): 20 mm)




Tipo di uscita	Standard	Tipo con connettore M8
NPN	CX-441	CX-441-Z
PNP	CX-441-P	CX-441-P-Z
NPN	CX-443	CX-443-Z
PNP	CX-443-P	CX-443-P-Z
NPN	CX-444	CX-444-Z
PNP	CX-444-P	CX-444-P-Z
NPN	CX-442	CX-442-Z
PNP	CX-442-P	CX-442-P-Z

<sup>(\*)</sup> Il cavo con connettore M8 è da ordinare a parte.

#### • Connettore cablato M8

Tipo	Codice	Descrizione		
Dritto	UZZ80820I UZZ80850I	Lunghezza: 2 m Lunghezza: 5 m	Cavo in PVC con	
A gomito	UZZ80821I UZZ80851I	Lunghezza: 2 m Lunghezza: 5 m	4 conduttori	



# **ACCESSORI**

Denominazione	Codice	Descrizione		
	MS-CX2-1	Staffa ad angolo per montaggio in verticale (attacco orizzontale)		
Staffa di	MS-CX2-2	Staffa biangolo per montaggio piano, (attacco orizzontale)		
montaggio	MS-CX2-4	Staffa di montaggio di protezione, (attacco orizzontale)		
sensore	MS-CX2-5	Staffa biangolo, (attacco verticale)		
	MS-CX-3	Staffa ad angolo per il montaggio in verticale, (attacco vertical		
	MS-AJ1	Tipo per montaggio orizzontale	0	
Supporto di montaggio	MS-AJ2	Tipo per montaggio verticale	Corpo principale	
universale	MS-AJ1-A	Tipo per montaggio orizzontale	5	
sensore	MS-AJ2-A	Tipo per montaggio verticale	Braccio laterale	

#### Staffa di montaggio per testa sensore • MS-CX2-1 • MS-CX2-2 • MS-CX2-4



2 viti M3 x 12mm con rondelle in

rondelle in dotazione

2 viti M3 x 12mm con 2 viti M3 x 14mm con rondelle in dotazione

• MS-CX2-5




2 viti M3 x 12mm con rondelle in dotazione




· MS-CX-3


2 viti M3 x 12mm con rondelle in dotazione

#### Supporto di montaggio universale per sensori • MS-AJ1









# **CARATTERISTICHE TECNICHE**

		-				
/		Tipo	Spot piccolo	Campo di rifles	sione regolabile	
	, <u> </u>	Uscita NPN	CX-441	CX-443	CX-444	CX-442
Da	ti Solici	Uscita PNP	CX-441-P	CX-443-P	CX-444-P	CX-442-P
Ca	mpo regolat	bile	Da 20 a	50 mm	Da 20 a 100 mm	Da 40 a 300 mm
Cam	po di rilevamento	(con carta bianca opaca)	Da 2 a	50 mm	Da 15 a 100 mm	Da 20 a 300 mm
Iste	eresi			Max. 2 % della distanza operativa		Max. 5 % della distanza operativa
Rip	etibilità		Nel senso di rilevamento:	max. 1 mm, perpendicolarment	e al senso di rilevamento: max.	0.2 mm (con carta opaca)
Ter	nsione di alir	mentazione		da 12 a 24 V DC ± 10 %	6 Ripple P-P max. 10 %	
Ass	sorbimento i	nominale		Max.	25 mA	
Uscita			<ul> <li><uscita npn=""></uscita></li> <li>NPN transistor a collettore aperto</li> <li>Corrente max.: 100 mA</li> <li>Tensione max.: 30 V DC tra l'uscita e 0 V)</li> <li>Tensione residua max.: 1 V a 100 mA</li> <li>Tensione residua max.: 1 V a 100 mA</li> <li>Uscita PNP&gt;</li> <li>PNP transistor a collettore aperto</li> <li>Corrente max.: 100 mA</li> <li>Tensione max.: 30 V DC (tra l'uscita e + V)</li> <li>Tensione residua max.: 1 V a 100 mA</li> <li>U.4 V a 16 mA</li> </ul>			(tra l'uscita e +V) V a 100 mA
	Funzioni d	d'uscita		Selezionabile tra impu	lso luce e impulso buio	
	Protezione	e corto circuito	Presente			
Ter	mpo di rispo	osta	Max. 1 ms			
Ind	licatore di fu	ınzionamento	LED arancio (acceso quando l'uscita è ON)			
Ind	licatore di st	tabilità	LED verde (acceso in condizioni di funzionamento stabile)			
Re	golazione d	lella sensibilità	Trimmer a 5 giri			
Мо	dalità di rile	vamento	Funzione di BGS / FGS selezionabile			
Funz	zione automatica	anti mutue interferenze	Presente			
	Grado di p	orotezione	IP67 (IEC)			
	Temperatu	ura ambiente	Da $-$ 25 a $+$ 55 $^{\circ}$ C (senza formazione di condensa e ghiaccio), Stoccaggio: da $-$ 30 a $+$ 70 $^{\circ}$ C			
Resistenza ambientale	Umidità ar	mbiente	Da 35 a 85 % RH, Stoccaggio: da 35 a 85 % RH			
nbie	Luce amb	iente	Sulla superficie ricevente: Luce solare 10.000 $\ell$ ux , Lampada solare 3.000 $\ell$ ux			
za ar	EMC		EN 60947-5-2			
sten	Rigidità di	ielettrica	1.000 V AC per 1 minuto tra l'involucro e i terminali			
Resi	Resistenz	a di isolamento	Min. 20 M a 250 V DC tra l 'involucro e i terminali di alimentazione			
	Resistenz	a alle vibrazioni	Ampiezza 3 mm con frequenza da 10 a 500 Hz , in ciascuna delle tre direzioni X, Y e Z per due ore			Y e Z per due ore
	Resistenz	a agli urti	Accelerazione 500 m/s² (50 G circa) nelle tre direzioni X, Y e Z per tre volte			
Elemento emettitore		ettitore	LED rosso			
Diametro spot			φ2 mm circa (ad una distanza di rilevamento di 50 mm)     □ 15 mm circa (ad una distanza di rilevamento di 50 mm)     □ 15 mm circa (ad una di rilevamento di 50 mm)     □ 15 mm circa (ad una di rilevamento di 50 mm)     □ 15 mm circa (ad una di rilevamento di 50 mm)			☐15 mm circa (ad una distanza di rilevamento di 50 mm)
Ма	teriali		Custodia: PBT (poliuretano), Copertura frontale e coperchio display: policarbonato			
Ca	vo		Cavo a 4 conduttori di sez. 0.2 mm², lunghezza 2 m			
Est	tensione cav	vo	Prolungabile fino a 100 m, utilizzando un cavo di sezione minima di 0.3 mm²			
Pe	so			Circa	ı 55 g	
					Campo di rilevame	




	CX-441 /443	CX-444□	CX-442□
Α	Da 2 a 50 mm	Da 15 a 100 mm	Da 20 a 300 mm
В	Da 20 a 50 mm	Da 20 a 100 mm	Da 40 a 300 mm

#### **SCHEMI DI COLLEGAMENTO**

#### **Uscita NPN**

#### Schema circuito I/O




 $\cdot$  Selezione modo di rilevamento Funzione BGS: Connesso a 0 V Funzione FGS: Connesso a  $+\,\mathrm{V}$ 

Legenda ... D : Diodo di protezione contro l'inversione di polarità Zp : Diodo Zener di protezione sovratensione Tr : Uscita NPN a transistor


(\*) Assicurarsi sempre di collegare il filo rosa rispettando la modalità di rilevamento desiderata.

# Schema di cablaggio



· Selezione modo di rilevamento Funzione BGS: Connesso a 0 V Funzione FGS: Connesso a + V


# Disposizione dei pin nel connettore ad innesto



(\*) Assicurarsi sempre di collegare il filo rosa rispettando la modalità di rilevamento desiderata.

#### **Uscita PNP**


#### Schema circuito I/O



· Selezione modo di rilevamento Funzione BGS: Connesso a 0 V Funzione FGS: Connesso a + V

(\*) Assicurarsi sempre di collegare il filo rosa rispettando la modalità di rilevamento desiderata.


#### Schema di cablaggio



(\*) Assicurarsi sempre di collegare il filo rosa rispettando la modalità di rilevamento desiderata.

· Selezione modo di rilevamento Funzione BGS: Connesso a 0 V Funzione FGS: Connesso a + V

# Disposizione dei pin nel connettore ad innesto



(\*) Assicurarsi sempre di collegare il filo rosa rispettando la modalità di rilevamento desiderata.

# **CARATTERISTICHE DI RILEVAMENTO (TIPICHE)**


# CX-441□

Range regolabile


# Campi di rilevamento

· Distanza impostata: 25 mm 40 Carta bianca 30 Carta nera opaca Luminosità: 5 Distanza di posizionamento L 20 50 × 50 mm Carta opaca Sensore -Centro - Destra

# • Distanza impostata: 50 mm




#### Caratteristiche del fascio emesso




# Correlazione tra campi di rilevamento e colore

Punto operativo ℓ (mm)



Il grafico mostra il campo di rilevamento in funzione del colore dell'oggetto. Il rilevamento è eseguito con due tarature e alla massima distanza permessa da ogni singola taratura su carta bianca opaca, 25 mm e 50 mm.

#### Correlazione tra campi di rilevamento e materiale (50 × 50 mm)



Il grafico mostra il campo Il grafico mostra il campo di rilevamento in funzione del materiale dell'oggetto. Il rilevamento è eseguito con due tarature e alla massima distanza permessa da ogni singola taratura su carta bianca opaca, 25 mm e 50 mm.


### CX-443□

Range regolabile


#### Campi di rilevamento

· Distanza impostata: 25 mm 40 50 × 50 mm Ē 帀 30 Distanza di posizionamento L ensore 🗳 20 Carta bianca opaca Carta nera opaca Luminosità: 5 0 <del>+</del> Sinistra <del>◄</del> Centro-Destra


#### · Distanza impostata: 50 mm



#### Caratteristiche del fascio emesso




#### Correlazione tra campi di rilevamento e colore (50 × 50 mm)



Il grafico mostra il campo di rilevamento in funzione del colore dell'oggetto. Il rilevamento è eseguito con tre tarature e alla massima distanza permessa da ogni singola taratura su carta bianca opaca, 100, 200 e 300 mm.

#### Correlazione tra campi di rilevamento e materiale $(50 \times 50 \text{ mm})$



Il grafico mostra il campo di rilevamento in funzione del materiale dell'oggetto. Il rilevamento è eseguito con tre tarature e alla massima dictanza permessa da orgidistanza permessa da ogni singola taratura su carta bianca opaca, 100 mm, 200 mm e 300 mm.

# CARATTERISTICHE DI RILEVAMENTO (TIPICHE)

... 100 mm

Marrone

Rosso

Arancione

Bianc0 Giallo Verde Blu Grigio Nero

permessa da ogni singola taratura su carta bianca opaca, 100, 200 e 300 mm.

Carta nero opaca

Cartone

Gomma nera

#### CX-444□ Range regolabile Campi di rilevamento Caratteristiche del fascio emesso • Distanza impostata: 25 mm Distanza impostata: 50 mm · Distanza impostata: 100 mm Carta bianca Carta bianca Ē 30 Ē 100 Carta bianca **€** 60 100 φ9 m opaca amento L L (mm) 80 - Distanza di posizionamo 0 Carta nera opaca Luminosità: 5 φ8 m Carta nera opac Luminosità: 5 Carta nera opaca Luminosità: 5 40 50 × 50 mm di posizion 50 × 50 mm Distanza 50 × 50 mm Carta opaca Carta opaca 50 50 φ6.5 mm 20 ф φ5.3 mm Sensore 0+ 10 0 10 10 10 0 10 10 Sinistra --Centro-Destra Sinistra --Centro - Destra Sinistra --Centro-→ Destra Punto operativo ℓ(mm) Punto operativo ℓ (mm) Punto operativo ℓ(mm) Correlazione tra campi di rilevamento Correlazione tra campi di rilevamento e colore (50 × 50 mm) e materiale (50 × 50 mm) Campo di rilevamento L (mm) Campo di rilevamento L (mm) Il grafico mostra il campo di rilevamento in funzione Il grafico mostra il campo di rilevamento in funzione del materiale dell'oggetto. Il rilevamento è eseguito con tre tarature e alla massima del colore dell'oggetto. 50 50 del colore dell'oggetto. Il rilevamento è eseguito con tre tarature e alla massima distanza permessa da ogni singola taratura su carta bianca opaca, 100, 200 e 300 -- 100 mm ..100 mm distanza permessa da ogni singola taratura su carta bianca opaca, 100, 200 e 300 .50 mm .50 mm Grigio Bianco Giallo Gray Nero Carta nera opaca Rosso Blu Gomma nera Arancione Marrone CX-442 Range regolabile Caratteristiche del fascio emesso Campi di rilevamento • Distanza impostata: 100 mm · Distanza impostata: 200 mm · Distanza impostata: 300 mm 400 arta bianca Carta bianca Carta nera opaca Luminosità: 5 Ē100 Ē200 Ē<sub>300</sub> 300 \_\_\_\_ | \_<del>\_\_</del> □15 mm opaca i posizionamento L 00 Distanza di posizionamento L G Carta nera opaca Luminosità: 5 720 Zu 50 × 50 mm 50 × 50 mm 200 50 × 50 mm □11 mm Carta opaca Carta opaca Distanza di Dist Distanza di Ī 100 T T 100 \_\_9 mm φ8 mm ---||----30 0 <del>↓</del> 10 10 10 Sinistra --Centro-▶ Destra Sinistra --Centro-→ Destra Sinistra --Centro-► Destra Punto operativo ℓ (mm) Punto operativo ℓ (mm) Punto operativo ℓ (mm) Correlazione tra campi di rilevamento e colore Correlazione tra campi di rilevamento e materiale (50 × 50 mm) $(50 \times 50 \text{ mm})$ Campo di rilevamento L (mm) 00 00 00 Ē 300 -Campo di rilevamen 100 Il grafico mostra il campo di rilevamento in funzione del colore dell'oggetto. Il rilevamento è eseguito Il grafico mostra il campo di rilevamento in funzione ... 300 mm del materiale dell'oggetto. Il rilevamento è eseguito con tre tarature e alla massima distanza permessa da ogni singola taratura su carta bianca opaca, 100 mm, 200 mm e 300 mm. \_ 200 mm ... 200 mm con tre tarature e alla ∏... 100 mm massima distanza

# MODALITÀ D'USO



Questo prodotto non è un sensore di sicurezza. Non può essere utilizzato per la protezione della vita umana o per evitare gravi danni alle persone o ai macchinari. È un normale sensore per il rilevamento.

#### Montaggio


• La coppia di serraggio deve essere al max. di 0.5N·m



 Fare attenzione alla direzione di montaggio del sensore fotoelettrico rispetto alla direzione del movimento dell'oggetto.




- Materiali tipo alluminio o rame laminato e altri materiali molto lucidi possono non essere rilevati in particolari condizioni di angolazione o di ondulazione della loro superficie.
- Il rilevamento può diventare incerto anche in presenza di sfondi molto riflettenti oltre l'oggetto.



- In questi casi per una corretta rilevazione, inclinare leggermente il sensore rispetto all'asse sensore-oggetto.
- Verificare l'accensione dell'indicatore di stabilità (verde).

# Indicatore di stabilità


- L'indicatore di funzionamento a LED giallo è proporzionale alla distanza dell'oggetto.
- L'indicatore di stabilità a LED verde indica il margine della distanza impostata.



#### Selettore modo operativo

Selettore modo operativo	Descrizione
LOOF	Girando completamente il selettore in senso orario, verso la lettera "L" si seleziona la modalità impulso luce.
LOPE	Girando completamente il selettore in senso orario, verso la lettera "D" si seleziona la modalità impulso buio.

- Utilizzare un cacciavite idoneo per regolare la sensibilità, ruotando il trimmer delicatamente. Se si ruota il trimmer con un'eccessiva forza questo potrebbe danneggiarsi
- La funzione di uscita dipende dalla selezione impostata di BGS o FGS



#### Funzione di BGS / FGS

 Questo sensore incorpora la funzione di BGS / FGS.
 Selezionare tra funzione di BGS / FGS a seconda della posizione dello sfondo e dell'oggetto da rilevare.

# Funzione di BGS

 Questa funzione è usata quando l'oggetto da rilevare è davanti allo sfondo.



#### Funzione di FGS

 Questa funzione è usata quando l'oggetto da rilevare è a contatto con lo sfondo o l'oggetto è lucido, ecc.



# **MODALITÀ D'USO**

#### Regolazione della distanza



La regolazione della distanza si esegue come indicato nella tabella qui sotto, considerando che tra il punto A e il punto B ci sono più di un giro del trimmer. Pima di regolare la distanza collegare il conduttore (Rosa), secondo la modalità di rilevamento, altrimenti l'area di rilevamento cambia.

• Utilizzare un cacciavite idoneo per regolare la sensibilità, e ruotare il trimmer delicatamente. Se si ruota il trimmer con un'eccessiva forza questo potrebbe danneggiarsi

#### Utilizzo della funzione BGS

Punto	Descrizione	Regolatore di distanza
1	Girare il regolatore di distanza completamente in senso antiorario nella posizione di rilevamento minima.	N F
2	Posizionare l'oggetto dal sensore alla distanza richiesta, gradualmente girare il regolatore di distanza in senso orario per determinare il punto A, ossia quado il sensore entra nell'area di rilevamento.	N O F
3	Rimuovere l'oggetto. Continuare a girare il rego- latore di distanza in senso orario fino a che il sen- sore entra nell'area di rilevamento, poi girare leg- germente il regolatore di distanza in senso antiora- rio per determinare il punto B ossia quando il sen- sore esce dall'area di rilevamento. (È possibile dover eseguire più di una rotazione tra il punto A e il punto B, poiché questo sensore ha un trimmer a 5 giri).	N Posizione atti
4	La migliore posizione per il rilevamento è quella a metà tra il punto A e B.	M B F

# Collegamenti

- Effettuare il cablaggio in condizioni di assenza di alimentazione.
- Verificare i collegamenti per non danneggiare il sensore.
- Se il sensore è alimentato da un alimentatore switching od è posizionato vicino ad inverter o altri dispositivi che generano forti disturbi, occorre assicurare a terra il relativo terminale F.G.
- Se non si esegue il collegamento a massa il disturbo generato da alimentatore switching, da inverter, ecc. potrebbe causare un funzionamento difettoso.
- È possibile prolungare fino a 100m il cablaggio con un cavo di sezione minima di 0.3mm².
- Evitare di posare i cavi del sensore vicino a cavi di alta tensione o cavi di potenza. Interferenze di tipo induttivo potrebbero causare malfunzionamenti.


#### Varie


- Evitare che il sensore sia direttamente esposto alla luce di lampade a fluorescenza con starter rapido o lampade con alimentatori ad alta frequenza.
- Non utilizzare il sensore per i primi 50ms dopo aver fornito l'alimentazione.
- Questo sensore è utilizzabile solo all'interno di ambienti.
- Evitare cadute e altre sollecitazioni per non danneggiare il sensore
- Non installare il sensore in luoghi dove possa essere esposto ad eccessivo vapore, sporcizia, ecc. od a diretto contatto con gas corrosivi.
- Non utilizzare il sensore immerso in acqua o esposto direttamente ad olii, grassi o solventi organici, diluenti, ecc.
- Questo sensore non può essere installato in ambienti con atmosfere infiammabili o esplosive.
- Non smontare o modificare il sensore.

# Utilizzo della funzione FGS


Punto	Descrizione	Regolatore di distanza	
1	Girare il regolatore di distanza completamente in senso orario per impostare la massima sensibilità	N F	
2	Nella condizione in cui il sensore rileva lo sfondo, gradualmente girare il regolatore di distanza in senso antiorario, per determinare il punto A ossia quando il sensore entra nell'area di non rilevamento.	N F	
3	Posizionare l'oggetto dal sensore alla distanza ri- chiesta, girare il regolatore in senso antiorario fino a che il sensore entra di nuovo nell'area di non rileva- mento, poi girare leggermente il regolatore di distanza in senso orario per determinare il punto B, ossia quan- do il sensore ritorna nell'area di rilevamento. (È possibile dover eseguire più di una rotazione tra il punto A e il punto B, poiché questo sensore ha un trimmer a 5 giri).	® F	
4	La migliore posizione per il rilevamento è quella a metà tra il punto A e B.	A Posizione le	e ottima-

# **DIMENSIONI (Unità: mm)**






# MS-CX2-1 Staffa di montaggio del sensore (su richiesta)





Materiale: Acciaio inossidabile (SUS304)

Due viti M3 (lunghezza 12 mm) con rondelle in dotazione.


# **Dimensioni di montaggio** Schema di montaggio con **CX-411**□









# MS-CX2-2 Staffa di montaggio del sensore (su richiesta)




Materiale: Acciaio inossidabile (SUS304) Due viti M3 (lunghezza 12 mm) con rondelle in dotazione.




# Dimensioni di montaggio







# **DIMENSIONI (Unità: mm)**

# MS-CX2-4 Staffa di montaggio del sensore (su richiesta)





MS-CX2-5 Staffa di montaggio del sensore (su richiesta)





MS-CX-3 Staffa di montaggio del sensore (su richiesta)





Materiale: Acciaio inossidabile (SUS304) Due viti M3 (lunghezza 12 mm) con rondella in dotazione.